

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Everest Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Ceyhan ilçesi, 1334 ada, 4 parsel üzerindeki 1550762 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç), (j) ve (l) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2659 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Everest Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanununun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Everest Yapı Denetim Ltd. Şti. ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Halil ÇEVİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7682, Oda Sicil No: 17992), Tansu Burcu PAMUKCU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:114023) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Everest Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Ayhan ÇAYLAK (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22608, Oda Sicil No: 71147) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 03.06.2024 tarihli ve 9453733 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

4889/3/1-1

— • —